



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da AVENIDA 1-46 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0845-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Puerta de Aula, Modulo 1



Foto 2: Puerta de Aula, Modulo 1



Foto 3: Puerta de Aula, Modulo 1



Foto 4: Ventana de Aula, Modulo 1



Foto 5: Ventana de Aula, Modulo 1




Foto 6: Patio de Juegos modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da AVENIDA 1-46 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0845-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Patio de Juegos. Modulo 1



Foto 8: Patio de Juegos, Modulo 1



Foto 9: Piso de Aula, Modulo 1



Foto 10: Piso de Aula, modulo 2



Foto 11: Fachada del Establecimiento



Foto 12: Fachada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

