



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTIN ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJAXA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0846-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Se observa lámina en mal estado



Foto 2: Se observan secciones de costaneras en mal estado



Foto 3: Se observa canal de agua pluvial en mal estado



Foto 4: Se observa falta de balcones que dan al exterior



Foto 5: Se observa tubería principal muy pequeña y problemas de abasto



Foto 6: Se observa depósito de agua potable en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTIN ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJAXA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-0846-42	FECHA:	



Foto 7: Se observa el uso de pila para el lavado de manos, la misma queda muy alta

Foto 8:


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---