



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AXAJÁ, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-1155-45	FECHA:	



Foto 1: Se observa el mal estado del portón metálico



Foto 2: Se observa que la dirección no cuenta con pintura.



Foto 3: Se observa el mal estado de las unidades eléctricas.



Foto 4: Se observa que no están en funcionamiento las ventanas en dirección.



Foto 5: Se observa un mal estado en el piso de concreto.



Foto 6: Se observa el mal estado de la pintura en los muros de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AXAJÁ, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-04-1155-45	FECHA:	3/07/2024



Foto 7: Se observa el mal estado de las puertas de aulas.



Foto 8: Se observa que las aulas no cuentan con ventanería.



Foto 9: Se observa el mal estado del sistema eléctrico.



Foto 10: Se observa que las unidades eléctricas no se encuentran habilitadas.



Foto 11: Se observa que las aulas no cuentan con piso cerámico.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público