



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación La Piedad II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación la piedad II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0003-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 7: Se observa que el muro tiene filtración de humedad



Foto 8: Se observa que el piso de cemento ya está agrietado y en malas condiciones



Foto 9: Se observa que la pintura se está levantando de la pared




Foto 10: Se observa que los marcos de la ventana están oxidados y se puede quebrar y los niños corren peligros



Foto 11: Se observa que las puertas están picadas por el óxido



Foto 12: Se observa que las aulas están inseguras por no tener balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEM de Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Retalhuleu



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación La Piedad II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación la piedad II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0003-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: Se observa que el muro esta muy bajo



Foto 2: Se observa que La lamina esta muy oxidada y picada



Foto 3: Se observa que El techo esta dañado y oxidado y es un riesgo para los niños



Foto 4: Se observa que El deposito por el tiempo en uso ya tiene fugas



Foto 5: Se observa que La tubería esta quebrada





Foto 6: Se observa que Los canales esta oxidados y picados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación La Piedad II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación la piedad II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0003-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 13: Se observa que el piso esta agrietado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

