



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Hilario Galindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 3-6-26 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0122-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: La lamina esta oxidada y en malas condiciones



Foto 2: la estructura ya esta oxidada y dobla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Eugenia...
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público