

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío nuevo pomarrosal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0135-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: La pintura se esta levantando de la pared y los colores no son agradables con el ambiente de los niños



Foto 2: La pintura se esta levantando del metal



Foto 3: El techo esta dañado y cae mucha agua en los escritorios



Foto 4: La estructura de soporte esta en mal estado representa peligro a los niños




Foto 5: Las puerta de las aulas y entrada principal estan picadas y oxidadas



Foto 6: La pintura del balcon esta en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPEF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio nuevo pomarrosal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0135-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 7: El balcon esta oxidado y en mal estado




Foto 8: La pila esta en mal estado y tiene fuga de agua




Foto 9: El lavamanos esta en malas condiciones y con agujeros



Foto 10: El sistema electrico esta en mal estado no cuenta con lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público