

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD FRATERNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0373-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: Se observa que las laminas se encuentran en mal estado, se deben cambiar.



Foto 2: Se observa que las costaneras ya estan oxidadas y deterioradas.



Foto 3: Se observa que la puerta se encuentra en mal estado.



Foto 4. Se observa que es necesario sustituir los balcones, debido a su deterioro.




Foto 5: Se observa que no se cuenta con piso de cemento en la cocina.



Foto 6: Se observa que no se cuenta con repello en los muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu.	MUNICIPIO:	San Felipe.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Fraternidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0373-43.	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: Se observa que el muro esta en malas condiciones.



Foto 8: Se observa que la tubería de aguas negras estan mal estado.




Foto 9: Se observa pila en mal estado



Foto 10: Se observa que la estufa no esta en optimas condiciones para su uso.



Foto 11: Se observa que el azulejo no tiene buenas condiciones.



Foto 12: Se observa caja de registro en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público Com. Fraternidad



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD FRATERNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0373-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 13: Se observa que las unidades del sistema eléctrico se encuentran abarriadas y deben ser sustituidas.



Foto 14: Se observa el deterioro de pintura en muros exteriores e interiores.


Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público