



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-2 CENTRO SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0160-43	FECHA:	9/02/2025




Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en los salones



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de madera, necesita mantenimiento preventivo y correctivo



Foto 3: Se observa el muro de cerramiento del aula con fisuras y grietas profundas, con vulnerabilidad de caerse



Foto 4: Se observa que el salon de clases no cuenta con ventanas.



Foto 5: Se observa el piso de salone de clases en mal estado con grietas y agujeros.




Foto 6: observa deterioro en la puerta principal del salon de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y evaluar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-2 CENTRO SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0160-43	FECHA:	



Foto 7: se observa deterioro de pintura en el interior del salon de clases.



Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento


Firma y Sello Director Centro Educativo Público