

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-14 Güisoyol, Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0162-43	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: Se observa el piso dañado con fisuras y grietas



Foto 2: Se observa daño en la plancha del corredor

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente del Comité OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

