



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL GARCIA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0167-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Se observa en mal estado la teja cambio de lámina y estructura metálica



Foto 2: sustitución de balcones a metal




Foto 3: Sustitución de piso



Foto 4: Sustitución de lámina y estructura metálica




Foto 5: Sustitución de puerta en mal estado



Foto 6: Sustitución de Balcón de metal de Bodega de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Adecuar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL GARCIA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0167-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a Puerta de Cocina

Foto 8:


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---