

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TULATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0168-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de cambiar la lámina, ya que se encuentra en mal estado



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de barandas de madera, a barandas de metal



Foto 4: Se observa la necesidad de cambiar Suministro de estufa rural de 60x2 metros incluye chimenea de acero inoxidable AISI



Foto 5: Se observa la necesidad de cambiar la mesa a mesa de cemento



Foto 6: Se observa la necesidad de colocar puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

