



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARMEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0172-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina del módulo 1



Foto 2: Se observa corrosión en el techo del módulo 1.



Foto 3: Se observa que la estructura de soporte de metal, necesita sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

