

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-8 Al Sis Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0289-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal porque se encuentra en mal estado



Foto 2: suministro e instalacion de balcon de metal.




Foto 3: Suministro e instalacion de piso ceramico.



Foto 4: Suministro e instalacion de piso ceramico



Foto 5: auministro e instalacion de piso ceramico



Foto 6: suminsutro e instalacion de balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Charroqui

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-8 al Sis Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0289-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 7: suministro e instalacion de piso ceramico



Foto 8: suministro e instalacion de piso ceramico



Foto 9: suministro e instalacion de piso ceramico

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Castroguin
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

