

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM 20 DE OCTUBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRES VILLA SECA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0327-42	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina modulo 3



Foto 2: Se observa deterioro en la estructura metalica




Foto 3: Se observa deterioro de pintura modulo 3



Foto 4: se observa destruccion de los puntos de sujecion de puerta de salon de aula, modulo 4.




Foto 5: Se observa deterioro fisico del porton de ingreso principal de la escuela, no funciona el abatimiento.



Foto 6: Se observa deterioro fisico en puertas de ingreso de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello del Centro Educativo Público