

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la estructura



Foto 2: Se observa la falta de puerta en salón



Foto 3: Se observa balcones deteriorados



Foto 4: Se observa falta de piso de concreto en patios



Foto 5: Se observa piso deteriorado



Foto 6: Urge reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 7: Se observa muros sin pintura



Foto 8: se observa baranda en mal estado



Foto 9: se observa deterioro en polleton artesanal

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--