

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAJALES CENETRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0891-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: se observa el mal estado de la lámina del techo del modulo 1.



Foto 2: se observa que la estructura de soporte de metal, necesita mantenimiento preventivo y correctivo.



Foto 3: se observa que la viga de mojinete se encuentra deteriorada y necesita reparación.



Foto 4: se observa que carece de canal para recibir el agua de lluvia.



Foto 5: Se observa que la estructura de ventana estan en mal estado, necesitan mantenimiento preventivo y correctivo.



Foto 6: se observa que las puertas necesitan mantenimiento preventivo y correctivo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAJALES CENETRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0891-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: El cableado de sistema Electrico se encuentra ya en mal estado y se necesita ya hacer cambio.




Foto 8: las paredes exterior e interior de las aulas se encuentran sucias, dandoles mantenimiento de pintura.



Foto 9: El fraguado de areas de descanso se encuentra en mal estado, se necesita realizar una torta de concreto mejorada.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

