



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1300-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en los talleres



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal, necesita mantenimiento preventivo y correctivo



Foto 3: Se observa que el piso de las aulas se encuentra en mal estado, urge sustituirlo



Foto 4: Se observa que la banqueta del módulo 1 se encuentra en mal estado, urge sustituirlo



Foto 5: Se observa el deterioro de las puertas, necesitan mantenimiento.



Foto 6: Se observa agujeros en el muro perimetral, se necesita resanar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

