



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO EL FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1461-43	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa salones sin balcones



Foto 2: Se observa la ausencia de porton de ingreso del salon de usos multiples.



Foto 3: Se observa muro perimetral en mal estado, con una baja altura.





Foto 4: Se observa la ausencia de porton de ingreso de la escuela.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público