

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observan 4 sanitarios en mal estado.



Foto 2: Se observa el piso cerámico en mal estado, por lo que se sustituirá por torta de cemento y cerámico




Foto 3: Se observa los accesorios de lavamanos en mal estado.



Foto 4: No se observa base de cemento para instalación de pila de dos lavaderos, se realizará sustitución de pila.



Foto 5: Se realizará limpieza de fosa séptica.




Foto 6: Los sanitarios están en mal estado en módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa falta de lavamanos del módulo 2 y otros deteriorados.



Foto 8: No se observa azulejo en sanitarios



Foto 9: Se observa una banqueta en baños deteriorada.



Foto 10: Falta de lamina y estructura de metal en módulo 2 sanitarios



Foto 11: Depósito de agua en mal estado.




Foto 12: Los sanitarios no cuentan con puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la COP

ESCUELA OFICIAL PRA-AL-123
Comunidad Agraria San Vicente
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Champerico, Retalhuleu

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL PRA-AL-123
DIRECCIÓN
Champerico, Retalhuleu

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 13: Se observa falta de tubería principal pvc agua



Foto 14: Falta de repello en paredes de sanitarios.




Foto 15: Falta instalación de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 16: Falta de piso cerámico en los sanitarios





Foto 17: Suministro de una bomba de agua de 1 HP para evitar la falta de agua en los baños



Foto 18: Se observa la estufa rural deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0011-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 19: Falta de caminamiento para las aulas del módulo 1



Foto 20: Se observa la plancha de concreto en corredor deteriorada.






Foto 21: Se observan las columnas del portón de la escuela en mal estado.



Foto 22: Se observa el portón del establecimiento educativo en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Comunidad Agraria San Vicente Champerico, Retalhuleu	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN Escuela Agraria Rural Mixta Comunidad Agraria San Vicente Champerico, Retalhuleu
---	---	---	---