

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVA CAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0026-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de las tejas del modulo numero uno.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal, necesita mantenimiento preventivo y correctivo


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo

