

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM La Bendición	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Sostenible la Bendición
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0059-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa mal estado de malla, urge sustituirla.




Foto 2: Se observa falta de repello en la estructura.



Foto 3: Se observa que falta puerta principal, urge suministro e instalación de puertas.



Foto 4: Se observa piso en mal estado, urge suministro e instalación de piso cerámico.



Foto 5: Se observa falta de piso, urge suministro e instalación de torta de cemento.



Foto 6: Se observa la falta de pintura, urge aplicación de pintura.

**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
LA BENDICIÓN**

Observación: Si se agregan más fotos, se debe agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

O. P. F.

Champerico Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

