

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | CHAMPERICO    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GRANADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-07-0199-43 | FECHA:                         | 17/03/2025    |




Foto 1: cambio de azulejo en la cocina



Foto 2: instalación de chimenea acero inoxidable




Foto 3: Instalacion de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de puerta en aula



Foto 5: Soporte de estructura de metal



Foto 6: Sustitución de lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

