

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO LAS MADURAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0211-43	FECHA:	9/02/2025




Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en el módulo de aulas. Asimismo necesita mantenimiento preventivo en muros.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal del módulo de aulas, necesita sustitución



Foto 3: Se observa los inodoros en mal estado, urge sustituirlos



Foto 4: Se observa que la lamina se encuentra en mal estado de los baños



Foto 5: Se observa que la letrinas de plástico se esta rompiendo





Foto 6: Se observa que la pintura de los muros se estan caendo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Abdulio R Valdez B

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

