



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN MIGUEL GARCIA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE AVENIDA COATEPEQUE ESQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0215-43	FECHA:	12/03/2025





Foto 1: Se observa la necesidad de colocar ventanas con malla por la invasión desmedida de palomas



Foto 2: La pintura se ve que ha dado su vida útil, tenemos la necesidad de volver a pintar

COLOCAR FOTOGRAFÍA ACÁ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

