



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NUEVO MONTECRISTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA NUEVO MONTECRISTO MARICELA 12 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1396-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir los balcones de las aulas debido al mal estado



Foto 2: Se observa en mal estado del piso



Foto 3: Se observa la necesidad de cambiar puerta en aula



Foto 4: Se observa la necesidad de sistema eléctrico en las aulas de parvulos

Observación: Si es necesario, se debe describir la situación y el número de hojas.

	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. NUEVO MONTECRISTO CHAMPERICO, RETALHULEU Firma y sello del Presidente de la OPF	
--	---	--