

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Cruz Cajola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1399-43	FECHA:	3/12/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de los sanitarios, son aboneros.



Foto 2: Se observa que no hay Fosa septica.



Foto 3: Reparación de la Plancha de cemento de la pila



Foto 4: Sustituir estructura de madera por metal, la cocina



Foto 5: instalación de balcones. De ambos lados



Foto 6: cambio de estructura metalica y techo del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la A.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santa Cruz Cajola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1399-43	FECHA:	3/12/2025




Foto 7: Puerta del aula 3ero. Y 4TO en mal estado, la chapa se arruina.




Foto 8: instalacion de banqueta de concreto.



Foto 9: Tubería de línea principal, mal colocada por se va mover la pila del lugar.



Foto 11: falta de repello en los sanitarios, instalacion de tubería Pvc de aguas negras,




Foto 12: falta de azulejo, sustitución tubería principal, llave de globo, llave de cheque, caja de contador.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la
COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA
CHAMPERICO, RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA PÚBLICA SANTA CRUZ CAJOLA
RETALHULEU