



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL HATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0236-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lamina de las aulas



Foto 2: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a la estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Lidia Consuelo Pantoja
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

