



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1029-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de cambiar las chapas debido al mal estado



Foto 2: Se observa que se requiere mantenimiento de pintura interior y exterior



Foto 3: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico en las aulas



Foto 4: Se observa la falta de estación de lavado para limpieza de los niños.




Foto 5: Se observa la necesidad de limpiar la fosa séptica.



Foto 6: Se observa la necesidad de repellar el muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

