

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1316-42	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir la estufa rural



Foto 2: Se observa la necesidad de colocar un banco de cocina en esta area



Foto 3: Se observa la necesidad de sustituir el sistema electrico debido al mal estado



Foto 4: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico en la cocina



Foto 5: Se observa la necesidad de cambiar la pila



Foto 6: Se observa el mal estado de la puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1316-42	FECHA:	18/03/2025



Foto 7: Se observa la necesidad de sellar con block la puerta



Foto 8: Se observa la necesidad de cambiar el balcon debido al mal estado



Foto 9: Se observa el mal estado de la banqueta de concreto



Foto 10: Se observa el mal estado del sistema eléctrico



Foto 11: Se observa que las puertas de las aulas necesitan mantenimiento



Foto 12: Se observa la necesidad de colocar canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1316-42	FECHA:	18/03/2025




Foto 13: Se observa la necesidad de abrir una ventana para tener ventilación en el aula




Foto 14: Se observa la necesidad de colocar un balcón para seguridad, ya que se abrirá una ventana.



Foto 15: Se observa la necesidad de instalar un biodigestor en esta area para los baños lavables



Foto 16: Se observa la necesidad de sustituir los inodoros por unos lavables



Foto 17: Se observa la necesidad de Colocar piso ceramico



Foto 18: Se observa la necesidad de colocar azulejo en los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1316-42	FECHA:	18/03/2025



Foto 19: Se observa la necesidad de cambiar la lamina existente debido al mal estado



Foto 20: Se observa la necesidad de cambiar la estructura de metal debido al mal estado



Foto 21: Se observa el mal estado de las puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

