

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO CONCEPCION NIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CONCEPCIÓN NIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0003-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de las puertas de las aulas



Foto 2: Se observa que falta instalación de canales en las láminas



Foto 3: Se observa que la baranda necesita mantenimiento



Foto 4: Se observa que la estructura necesita mantenimiento



Foto 5: Se observa que necesita cambi de canal



Foto 6: Se observa que necesita instalación de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO CONCEPCION NIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CONCEPCIÓN NIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0003-42	FECHA:	



Foto 7: Aca se puede observar que se necesita sustituir la lámina en el área de la cocina



Foto 8: Aca se observa que se necesita sustituir la chapa de las puertas de las aulas




Foto 9: Aca se observa que se necesita sustituir el soporte de madera por soporte de metal

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---