

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL XAB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0013-43	FECHA:	13/03/2025




Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en módulo de aulas.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal, necesita mantenimiento preventivo y correctivo.



Foto 3: Se observa que la estructura de madera se encuentra deteriorada.




Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
Sector Nueva Esperanza
DIRECCIÓN
El Xab, El Asintal
RETALHULEU