

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0275-43	FECHA:	12/3/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en las aulas.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de madera se encuentra en mal estado por lo que debe ser sustituida.



Foto 3: Se observa que los balcones requieren de mantenimiento.



Foto 4: Se observa que las puertas cuentan con oxido por lo que requieren mantenimiento.



Foto 5: Se observa que no se cuenta con piso cerámico.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--