

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM SECTOR NORTE ALDEA SIBANÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR NORTE, ALDEA SIBANÁ, EL ASINTAL, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0377-43	FECHA:	9/02/2025



Foto 1: Se observa el mal estado la cerca de malla



Foto 2: Se observa que el portón requiere de mantenimiento preventivo.



Foto 3: Se observa que no se cuenta con ventanas en las aulas.



Foto 4: Se observa que no se cuenta con balcones en las ventanas.



Foto 5: Se observa que se encuentra en mal estado el sistema eléctrico.



Foto 6: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la GPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM SECTOR NORTE ALDEA SIBANÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR NORTE, ALDEA SIBANÁ, EL ASINTAL, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0377-43	FECHA:	



Foto 7: Se observa que no se cuenta con barandas en el área de salón de usos múltiples.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---