



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIO SAN JOSÉ, EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-090904-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en las aulas.



Foto 2: Se observa que el sistema eléctrico se encuentra dañado.



Foto 3: Se observa que no se cuenta con ventanas en esta área.



Foto 4: Se observa que no se cuenta con chapa en las puertas.



Foto 5: Se observa que las paredes se encuentran sucias, y requieren mantenimiento.



Foto 6: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en el área de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIO SAN JOSÉ, EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-090904-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Se observa que no se cuenta con focos y el sistema eléctrico está dañado.



Foto 8: Se observa falta de mantenimiento de pintura en las paredes.



Foto 9: Se observa que no se cuenta con chapa en puertas.



Foto 10: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en baños.




Foto 11: Se observa falta de mantenimiento en paredes, requieren pintura.



Foto 12: Se observa la puerta en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIO SAN JOSÉ, EL ASINTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-090904-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 13: Se observa que el inodoro cuenta con fuga.



Foto 14: Se observa falta de caminamiento, por lo cual el agua entra en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público