

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                           |                                |                                |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                | MUNICIPIO:                     | EL ASINTAL                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Barrios San Jose JV. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrios San Jose, Aldea el Xab |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-1067-43             | FECHA:                         | 9/02/2025                      |



Foto 1: Se observa que el portón de metal se encuentra deteriorado por lo que requiere mantenimiento preventivo y correctivo.




Foto 2: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en módulo de aulas.



Foto 3: Se observa que los muros exteriores de aulas no cuentan con repello.




Foto 4: Se observa que el muro de contención requiere de sabieta.



Foto 5: Se observa que el muro de contención requiere de repello.



Foto 6: Se observa la falta de piso cerámico en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                           |                                |                                |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                | MUNICIPIO:                     | EL ASINTAL                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Barrios San Jose JV. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrios San Jose, Aldea el Xab |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-1067-43             | FECHA:                         | 9/02/2025                      |



Foto 7: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en corredor.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

