



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez.	MUNICIPIO:	Antigua Guatemala.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EOU PARA VARONES No. 3 MARIANO NAVARRETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle del Manchen No. 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0012-42	FECHA:	29/09/2025



Foto1: Madera en malas condiciones donde van los canales de aguas pluviales.



Foto 2: Madera que sostiene la lamina en mal estado.



Foto 3: Vista del techo donde se han realizado trabajo de impermeabilización del techo, por la filtración que se tiene de agua.



Foto 4: Canales en mal estado.



Foto 5: Cielo falso en mal estado donde hay filtración de agua.



Foto 6: Vista del cielo falso donde se tiene filtración de agua por el mal estado de la lamina duralita.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---