



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez.	MUNICIPIO:	Antigua Guatemala.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No. 3 Mariano Navarrete.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle del Manchen No. 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0027-43	FECHA:	24/03/2025.




Foto1: Demolición de estas paredes de block.



Foto 2: Demolición de esta pared para ampliar el espacio y también del tanque que se ve en la parte de arriba de la pared. Lo cual representa peligro para los estudiantes.



Foto 3: Depósito de agua que se demolerá, ya no es funcional y representa peligro para nuestros estudiantes.



Foto 4: Vista lateral del cambio de canales y demolición de este cuarto que esta mal ubicado en el terreno. El techo y vigas estan totalmente dañados.



Foto 5: Vista lateral de lo que se demolerá, el cual ampliará el espacio de la escuela. Donde a futuro se gestionará poner juegos infantiles.



Foto 6: Vista general del espacio a recuperar con el remozamiento 2025.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

