

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. LUIS MENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AVENIDA NORTE N- 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 01 - 0030 - 43	FECHA:	20/08/2025



Foto1: DEMOLICION DE AZULEJO EN BAÑOS DE NIÑOS



Foto 2: DEMOLICION DE AZULEJO DE LAVAMANOS DE NIÑOS



Foto 3: DEMOLICION DE PISO



Foto 4: DEMOLICION DE MIGITORIOS



Foto 5: DEMOLICION DE PISO, AZULEJO Y EXTRACCION DE SANITARIOS




Foto 6: DEMOLICION DE AZULEJO EN COLUMNAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. LUIS MENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AVENIDA NORTE N- 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 01 - 0030 - 43	FECHA:	20/08/2025




Foto7: DEMOLICION TOTAL DE BAÑO DE HOMBRES



Foto 8: COLOCACION DE TUBERIA EN LAVAMANOS




Foto 9: COLOCACION DE TUBERIA EN LAVAMONAS BAÑOS NIÑAS



Foto 10: DEMOLICION TOTAL DE LAVAMANOS




Foto 11: COLOCACION TOTAL DE TUBERIA DE LAVAMANOS NIÑAS



Foto 12: DEMOLICION TOTAL DE BAÑOS DE NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. LUIS MENA ANTIGUA GUATEMALA	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. LUIS MENA DIRECCION ANTIGUA GUATEMALA
---	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. LUIS MENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AVENIDA NORTE N- 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 01 - 0030 - 43	FECHA:	20/08/2025




Foto 13: COLOCACION DE AZULEJO SUPERIOR EN LAVAMANOS NIÑOS




Foto 14: COMIENZO EN COLOCACION DE AZULEJO EN PAREDES DE BAÑOS DE HOMBRES



Foto 15: COLOCACION DE AZULEJO EN PARED DE BAÑOS NIÑOS




Foto 16: COLOCACION DE AZULEJO EN PARED DE BAÑOS NIÑOS



Foto 17: COLOCACION DE AZULEJO Y FINALIZACION EN FRENTE DE LOS BAÑOS





Foto 18: COLOCACION DE AZULEJO AL LADO DERECHO DE LOS BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. LUIS MENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AVENIDA NORTE N- 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 01 - 0030 - 43	FECHA:	20/08/2025



Foto 19: COLOCACION DE PISO NIÑOS




Foto 20: COLOCACION DE LAVAMANOS NIÑOS



Foto 21: COLOCACION DE AZULEJO EN COLUMNA




Foto 22: REMOZAMIENTO DE PISO EN BAÑO DE NIÑOS



Foto 23: PREPARACION PARA INSTALACION DE PISO NIÑAS




Foto 24: FINALIZACION DE AZULEJO EN PAREDES NIÑAS


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Foto 19

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. LUIS MENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AVENIDA NORTE N- 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 01 - 0030 - 43	FECHA:	20/08/2025




Foto 25: COLOCACION DE PISO BAÑO NIÑOS




Foto 26: COLOCACION DE AZULEJO EN BAÑOS DE NIÑOS Y SIZA




Foto 27: COLOCACION DE MIJITORIOS BAÑO NIÑOS




Foto 28: COLOCACION DE MIJITORIOS BAÑOS NIÑOS





Foto 29: COLOCACION DE SANITARIO BAÑO NIÑOS



Foto 30: COLOCACION SANITARIO BAÑO NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. LUIS MENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AVENIDA NORTE N-25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 01 - 0030 - 43	FECHA:	20/08/2025



Foto 31: MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN EN PINTURA EN PUERTAS DE BAÑO INTERIOR DE NIÑOS Y DE ENTRADA




Foto 32: MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BAÑOS DE NIÑOS EXTERIOR



Foto 33: MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS DE BAÑO DE NIÑAS INTERIOR



Foto 34: MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS DE BAÑO DE NIÑAS EXTERIOR




Foto 35: REZANADO EN FILO DE DIVISION DE AZULEJO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES SUPERIORES DE BAÑOS




Foto 36: RESANADO DE PAREDES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BAÑOS DE NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

