

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ER CANTON ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0037-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Ampliar ventana para que haya mas ventilacion. Se coloca ventana corredisa.



Colocar piso ceramico en este pequeño corredor.



3 salones se les colocara piso ceramico.



Pintar paredes en donde se de el proceso de remozamiento.



Cambio de vidrios en ventanas.



Pintar y corta las puertas de los salones remozados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

