

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SAN CRISTOBAL EL ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL EL ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0039-43	FECHA:	30/042025



ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TECHO .



ESTRUCTURA DE MADERA DEL TECHO



DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO.



DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO.



BAJA ALTURA DE LA PARED .



ESTRUCTURA ORIGINAL DEL TECHO .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

