

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-43	FECHA:	19 DE MARZO DE 2025



Foto 1: PISO ACTUAL



Foto 2: COLUMNAS Y PISO



Foto 3: COLUMNAS Y PISO



Foto 4: LAVAMANOS ACTUAL



Foto 5: FACHADA ACTUAL



Foto 6: FACHADA ACTUAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar. Cantidad de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN CRISTOBAL EL BAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0040-43	FECHA:	19 DE MARZO DE 2025



Foto 1: ESTADO CHORRO DE LAVAMANOS ACTUAL



Foto 2: AULA NIVELACION PISO



Foto 3: AULA NIVELACION




Foto 4: COLUMNA ACTUAL




Foto 5: COLUMNA ACTUAL




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Escuela Oficial Rural Mixta
SAN CRISTOBAL EL BAJO
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Antigua Guatemala

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
SAN CRISTOBAL EL BAJO