

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                 | MUNICIPIO:                     | Antigua Guatemala        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Normal Para Señoritas Olimpia Leal | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5a. Calle Oriente No. 15 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-01-0058-46                                | FECHA:                         | 11/06/2025               |



Foto1: COLUMNAS DAÑADAS EN PÉRGOLA



Foto 2: COLUMNAS DAÑADAS EN PÉRGOLA



Foto 3: NECESITA REMOZAMIENTO DE VIGA DE SOPORTE DE PÉRGOLA




Foto 4: NECESITA REMOZAMIENTO DE VIGA DE SOPORTE DE PÉRGOLA



Foto 5: COLUMNAS DAÑADAS EN PÉRGOLA



Foto 6: NECESITA REMOZAMIENTO DE CAPITELES EN PÉRGOLA DE MADERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS  
OLIMPIA LEAL  
CONSEJO EDUCATIVO

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS  
OLIMPIA LEAL  
DIRECCION  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                 | MUNICIPIO:                     | La Antigua Guatemala     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Normal Para Señoritas Olimpia Leal | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 5a. Calle Oriente NO. 15 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-01-0058-46                                | FECHA:                         | 03/09/2025               |



Foto 1: Toma de Medida de Columnas de Tienda en mal Estado



Foto 2: Aplicación de veneno contra polilla



Foto 3: Columnas torneadas de madera nuevas.



Foto 4: Instalación de Columnas Torneadas




Foto 5: Remozamiento de Techo



Foto 6: Remozamiento de Techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la ODPF

INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS  
"OLIMPIA LEAL"  
CONSEJO EDUCATIVO

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS  
"OLIMPIA LEAL"  
DIRECCION  
LA ANTIGUA GUATEMALA