

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	IEEB ANTONIO LARRAZÁBAL JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 2.5 CARRETERA A SAN JUAN EL OBISPO Y SANTA MARÍA DE JESÚS FINCA LA PRIMAVERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0059-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: área dañada en loza, aplicación de impermeabilizante




Foto 2: área dañada en loza, aplicación de impermeabilizante



Foto 3: área dañada en loza, aplicación de impermeabilizante




Foto 4: área dañada en loza, aplicación de impermeabilizante



Foto 5: área dañada en loza, aplicación de impermeabilizante




Foto 6: área dañada en loza, aplicación de impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

<i>Ing. Pamelita M.</i> Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	<i>Jorge S.</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

