

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "ANTONIO LARRAZÁBAL" JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KL 2.5 CARRETERA A SAN JUAN EL OBISPO Y SANTA MARÍA DE JESÚS, FINCA PRIMAVERA No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0061-45	FECHA:	20/03/2025



ÁREA DAÑADA EN LOSA, APLICACIÓN DE IMRERMEABILIZANTE INTEGRAL Y REPARACIÓN DE DAÑO POR EDAD DE LOSA



ÁREA DAÑADA EN LOSA, APLICACIÓN DE IMRERMEABILIZANTE INTEGRAL Y REPARACIÓN DE DAÑO POR EDAD DE LOSA




ÁREA DAÑADA EN LOSA, APLICACIÓN DE IMRERMEABILIZANTE INTEGRAL Y REPARACIÓN DE DAÑO POR EDAD DE LOSA



ÁREA DAÑADA EN LOSA, APLICACIÓN DE IMRERMEABILIZANTE INTEGRAL Y REPARACIÓN DE DAÑO POR EDAD DE LOSA




ÁREA DAÑADA EN LOSA, APLICACIÓN DE IMRERMEABILIZANTE INTEGRAL Y REPARACIÓN DE DAÑO POR EDAD DE LOSA



ÁREA DAÑADA EN LOSA, APLICACIÓN DE IMRERMEABILIZANTE INTEGRAL Y REPARACIÓN DE DAÑO POR EDAD DE LOSA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CLAUDIA LUCIA JIMÉNEZ SANTOS DE GÓMEZ Firma y sello del Presidente de la OPE	 Organización de Padres de Familia INEBE JM	 PEM REINA MAGALI ROSALES GARCÍA Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	--	---	---