

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXO A EORM J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ER CANTON ALDEA SAN PEDRO LAS HUERTAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0070-42	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Ampliar ventana para que haya mas ventilacion. Se coloca ventana corredisa.



desmontar y colocar lamina.



Colocara piso ceramico en 2 salones.



Colocar cielo falso en baños de Pain.



Colocar cieloo falso



Remosamiento de bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

