



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 3 SAN SEBASTIAN JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA EL DESENGAÑO NO. 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-0817-43	FECHA:	5 de mayo de 2025




Foto7: Humedad en el cielo falso de los sanitarios, hay desprendimiento de la pintura



Foto 8: Las puertas de los sanitarios están muy rayadas, dan mal aspecto para una institución escolar.



Foto 9: Mantenimiento de la madera de los parales




Foto 10: Reparación de la Columna central de madera del primer patio. Está rejada.




Foto 11: Reparación de los parales del primer patio



Foto 12: La puerta de entrada está caída, la ventada le falta tornillos, la pintura ya está muy desgastada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público