



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

DETERMINADAS: A2:Q63J64A2:Q47A2:Q66J64/

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM2.SALIDA A SANTA MARÍA DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-1231-46	FECHA:	21/03/25



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS DE METAL EN CAJAS PLUVIALES. PARA ASEGURAR ESTE ESPACIO



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO 2 BAJADAS PLUVIALES



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARAN EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO. PARA AMORTIGUAR LA INCIDENCIA SOLAR



Foto 4: MANTENIMIENTO DE FOSA SÉPTICA (LIMPIEZA)



Foto 5: REPARACIÓN DE GRIETAS EN CISTERNA Y CAMBIO DE FLOTE



Foto 6: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LATEX LAVABLE PARA EXTERIOR EN CUARTO DE MAQUINAS. PARA MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GAUTEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM.2SALIDA ASANTA MARIA DE JESÚS
CÓDIGO DEL	03-01-1231-46	FECHA:	21/03/25




Foto 7: MANTENIMIENTO DE VENTANAS INLCUYE :CAMBIO DE VISAGRAS,CAMBIO DE PASADORES Y HALADERAS,LIMPIEZA DE VIDRIOS ,REPINTES DE MADERA,INSTALACION DE 2 VIDRIOS EN VENTNAS



Foto 8: SUMINISTRO Y CAMBIO DE PASADOR DE PUERTA DE METAL (SALÓN DE CUARTO BACH).



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDIROS DE PUERTAS DE SALÓN DE CLASES (6)



Foto 10: SUMINISTRO Y CAMBIO DE MAMAPARA DE METAL EN SERVIVCIO SANITARIO DE HOMBRES .INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA CAFÉ QUEMADO



Foto 11: REPAPARACIÓN DE INODODRO TAPADO



Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SAN AGUSTIN EN TEPE EN JARDÍN



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM2, SALIDA A SANTA MARÍA DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-01-1231-46	FECHA:	21/03/25



Foto 13: LIMPIEZA ,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE EXPOSICIÓN SOLAR Y ABRASIÓN PARA CANCHA DEPORTIVA



Foto 14: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS Y CANASTAS DE METAL CON MEDIDAS OFICIALES DE BALONCESTO .(INCLUYE MODIFICACIÓN DE POSTES EXISTENTES Y APLICACIÓN DE



Foto 15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO NUEVO




Foto 16 AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO DE MALLA METÁLICA DE 3 METROS DE ALTURA.

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Organización de Padres de Familia de la ENEF Antigua Guatemala	 ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DIRECCIÓN SACATEPÉQUEZ
--	--