



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FDR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Los Llanos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Calle entre 2da. Y 3era. Avenidas Colonia Los Llanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0005-42	FECHA:	29 de septiembre de 2025



Área de juego de los niños de PAIN. Se inunda cada invierno.



Las actividades al aire libre son restringidas por seguridad de los niños



El secado del patio es bastante tardado y provoca la proliferación de insectos debido a la humedad.



Los niños disfrutan su espacio de juego y algunos se escapan pero son retirados inmediatamente ya que se llena de lodo y se torna resbaloso



Las paredes frontales del establecimiento, son bastante bajas y una forma de proteger los bienes de la escuela es la instalación de rejas.



Entrada a la escolita. Se puede observar que es bastante vulnerable por su altura y rejas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

