

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ª AVENIDA Y 1ª CALLE ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0008-45	FECHA:	19/03/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE CIELO FALSO MACHIMBRE




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS PVC CAFÉ O MADERA




Foto 3: AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VENTANA PARA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE SALÓN



Foto 4: REPARACIÓN EN BAÑO PARA MAESTROS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA



Foto 5: PARTE DEL BAÑO A REMOZAR DE MAESTROS




Foto 6: APERTURA DE VENTANA PARA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
DE JOCOTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público