

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Los Llanos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Calle Entre Segunda y 3era avenidas Colonia Los Llanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0216-42	FECHA:	19 de marzo de dos mil veinticinco



Foto1: pared agrietada de la parte inferior, se puede observar que está bastante profunda



Foto 2: La pared está separada aproximadamente 6 centímetros



Foto 3: Este agrietamiento recorre toda la pared desde su base hasta la parte superior



Foto 4: Así se encuebra la pared en un tramo de 16 metros de longitud



Foto 5: estado actual del azulejo de la cocina. Se encuentra dañado y manchado por lo que es anti higiénico y en esta área se cocina para 201 niños. Comprendidos entre 3 y 6 años de edad



Foto 6: puertas de los muebles de piso, los cuales no cuentan con azulejo por dentro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Los Llanos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Calle entre 2da. Y 3era, Avenidad Colonia Los Llanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0216-42	FECHA:	23 de marzo de 2025



Foto 7: Estas son las ventanas superiores



Foto 8: todo el azulejo se encuentra en mal estado, rayado y manchado.



Foto 9: área de lavado de utensilios de cocina.



Foto 10: Este espacio por mucho tiempo fue utilizado como bodega, debido a que las láminas se arruinaron y representaban un peligro para los niños se deshabilitó, pero la necesitamos



Foto 11: este es el estado de la alacena de piso, la madera se encuentra apilada,




Foto 12: este es el espacio que se remozará de la bodega para poder resguardar mobiliario de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

